



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
040 53 Košice, Rumanova 14

OBEC NIŽNÝ HRUŠOV	
Dátum: 24.3.2017	
Evidenčné číslo: 267/2017	Číslo spisu: OCÚ-S2017/00119
Prílohy/listy:	Vybavuje: SPRÁVCA

Obec Nižný Hrušov
do rúk starostu obce
Obecný úrad Nižný Hrušov
094 22 Nižný Hrušov č. 520

Váš list číslo/zo dňa
OCÚ-S2017/000116-02
/2017-03-21

Naše číslo
3857-9697/52/2017/Tro
CEŽ: 25/2017 OIOV KE

Vybavuje
JUDr. Troščáková
Ing. Dancák

Košice
2017-03-23

Vec

Sprístupnenie informácie – odpoveď

Žiadosťou, ktorá bola Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice (ďalej len „IŽP Košice“) doručená e-mailom dňa 21.03.2017, ste požiadali o poskytnutie informácií o prešetrení podozrenia znečistenia Kyjovského potoka, zaslanie výsledkov rozboru odobratých vzoriek vôd z 09.03.2017 a výsledku šetrenia.

Na základe Vašej žiadosti IŽP Košice uvádza nasledovné informácie:

Dňa 09.03.2017 bol pozorovaný výskyt peny na hladine Kyjovského potoka pod cestným mostom pred obcou Nižný Hrušov. V smere proti prúdu nad cestným mostom boli vody mierne mútne, bez sfarbenia, zápachu, nebol pozorovaný úhyn rýb ani iných vodných živočíchov. Pri ohliadke vodného toku boli zástupcom SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. OZ Košice, vykonané dňa 09.03.2017 odbery vzoriek vody za účelom vykonania laboratórnych rozborov a stanovenia stupňa znečistenia.

Doručené výsledky rozborov odobratých vzoriek vôd akreditovaným laboratóriom nepreukázali prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Predmetné spenenie vodného toku bolo pozorované pod otvoreným merným objektom - Parshallovým žľabom na Kyjovskom potoku pri cestnom moste pred obcou Nižný Hrušov. Zástupca IŽP Košice vykonal orientačný rozbor v ukazovateli pH vo vzorke vody nad a pod Parshallovým žľabom, pričom bola nameraná hodnota pH = 7.

Podľa doručených výsledkov rozborov boli zistené nasledovné hodnoty:

Nad odberným objektom: pH: 7,89, nerozpustené látky: 64 mg/l, aniónové tenzidy (PAL-A): 0,058 mg/l. Pod odberným objektom: pH: 7,55, nerozpustené látky: 60,4 mg/l, aniónové tenzidy: 0,055 mg/l. Podľa cit. NV SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1, časť A je prípustný stupeň znečistenia povrchových vôd v ukazovateli kvality vody pH = 6 – 8,5, zistená hodnota bola pH

= 7,89 a 7,55, čo je v súlade s predmetným nariadením. Norma pre povrchové vody v ukazovateli PAL-A (tenzidy) je 1 mg/l a pre odpadové vody 10 mg/l. Výsledky rozborov nepreukázali prekročenie hodnôt sledovaných ukazovateľov. Prekročenie hodnoty v ukazovateli NL - povolených 40 mg/l, nameraných 60 mg/l, vzhľadom na ročné obdobie, topenie snehu ako aj povodňový stav po zvýšenej zrážkovej činnosti IŽP Košice nevyhodnocoval.

Na základe oznámenia zo dňa 20.03.2017 o tom, že penenie na vodnom toku pretrváva, IŽP Košice za účasti zástupcu SVP š. p. OZ Košice vykonal dňa 22.03.2017 o 10.00 hod. ohliadku predmetného ohláseného znečistenia vodného toku Kyjovský potok od merného objektu po sútok s recipientom Ondava. Vizuálnou ohliadkou bolo zistené, že známky penenia boli pozorované iba v miestach mechanického prevzdušňovania pod merným objektom. V ďalšej časti Kyjovského potoka až po sútok s rec. Ondava penenie už pozorované nebolo. V mieste ústia do Ondavy znečistenie povrchových vôd penou nebolo pozorované. V čase príchodu na miesto sútoku boli pozorované živé ryby druhu belička v dĺžke cca 10 cm v počte cca 10 ks.

IŽP Košice konštatuje, že odpadová voda po merný objekt voľne preteká potokom, ktorý nemá spevnené brehy ani dno, pričom v prípade zrážkovej činnosti ako aj topenia snehu dochádza k zvráteniu dnových sedimentov v potoku už pred merným objektom. V danom prípade IŽP konštatuje, že sa nejedná o náhle a nepredvídané alebo závažné ohrozenie kvality vôd, ale pretrvávajúce prejavy penenia na vodnom toku. K peneniu vôd vo vodnom toku dochádzalo pri mechanickom prevzdušňovaní za prítomnosti množstva tensidov, ktoré neprekročilo povolené hodnoty pre povrchové vody v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1, časť A.

Riešením predmetnej udalosti IŽP Košice nezistil vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia, ktoré by mali za následok naplnenie skutkovej podstaty § 41 ods. 1 vodného zákona, čím nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd.

SLOVENSKÁ INŠPEKČIA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Rumunova 14, 040 53 KOŠICE



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
starosta@niznyhrusov.sk