

EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava

IČO 00687022, IČ DPH SK 2020840217

Ročná kontrola
Bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení

Protokol

30/7/2019

OBEC NIŽNÝ HRUŠOV



Detské ihrisko: Zariadenie detského ihriska
Adresa/miesto: Nižný Hrušov
Prevádzkovateľ: Obecný úrad Nižný Hrušov
Objednávateľ: Obecný úrad Nižný Hrušov

Prijaté dňa: 12 -08- 2019	
Evidenčné číslo: 30/7/2019	Vybavuje: S. Hrušová
Prílohy/listy:	Číslo spisu: RW 3.019/100-279

Dátum a miesto vykonania kontroly/obhliadky: 30.7.2019
Spôsob vykonania kontroly: vizuálna obhliadka
Materiálne vybavenie: atestované meracie zariadenia

Kontrolu vykonal: Ing. Peter Dvorčák

Zoznam zariadení(herných prvkov):

1. Drevený domček so šmýkačkou
2. Drevená hombalka
3. Drevené zariadenia s hojdačkou
4. Pružinová hojdačka
5. Kolotoč
6. Workout prvky
7. Drevená zostava so šmýkačkou
8. Pružinová hojdačka

Certifikácia zariadení(herných prvkov):

Podľa zistenia vizuálnou prehliadkou certifikácia prvkov niektorých bola zistená.

A. Hodnotenie dokumentácie detského ihriska

Prevádzkový poriadok: Počas vizuálnej kontroly sa na detskom ihrisku a v blízkosti nachádzal

Dokumentácia: Počas vykonávania vizuálnej kontroly nebola predložená

Návody na použitie: Počas vykonávania kontroly predložené neboli

Návody na údržbu a opravy: Počas vykonávania kontroly predložené neboli

A. Hodnotenie vykonávania predpísaných kontrol

Dátum poslednej ročnej kontroly: počas kontroly zistený bol

Vykonávanie prevádzkových kontrol: počas kontroly bolo preukázané

Plán kontrol a plán správy údržby: počas kontroly nebol predložený

Vykonávanie bežných kontrol: počas kontroly bolo preukázané

Záznam o vykonávaní opráv: počas kontroly nebol predložený

B. Technický stav detského ihriska

Stav oplotenia: Detské ihrisko sa nachádza v neoplotenom areáli

Čistota povrchu: dobrá(z hľadiska čistoty je povrch bezpečný

Stav základov : Základy niektorých prvkov nie sú stabilné

Rozloženie zariadení: jednotlivé zariadenia a ich (voľný priestor) nezasahujú do iných(voľných priestorov) t.j. (z hľadiska rozloženia zariadení sú bezpečné)

Technický stav zariadení- zistené nedostatky a návrhy opatrení:

Drevené zariadenie s lezeckou stenou



Certifikácia zariadenia : bola zistená podľa STN EN 1176 : 2017

Rok výroby : 2018

Zistené nedostatky : žiadne

Odporúčanie na zvýšenie bezpečnosti :

1. Technický stav zariadenia je v súlade s STN EN 1176 : 2017

Workout zariadenie



1. Technický stav zariadení je v súlade s EN 16630 : 2015



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN 16630 : 2015

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : žiadne

Detský tunel



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : žiadne

2. Technický stav zariadení je v súlade s EN 16630 : 2015

1. Technický stav zariadenia je v súlade s EN 1176

Drevená zostava so šmýkačkou



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : uvoľnené základy zariadenia

Drevený domček so šmýkačkou



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : otvory v zábrane

1. Odporúčam uvoľnené základy zariadenia pevnejšie zabezpečiť proti pohybu.

1. Odporúčam výmenu zábran a zabezpečiť nové zábrany bez otvorov.

Drevená hombalka



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : žiadne

Drevené zariadenie s hojdačkou



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : žiadne

1. Technický stav zariadenia je v súlade s EN 1176

2. Technický stav zariadenia je v súlade s EN 1176

Drevené zariadenie s hojdačkou



Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : uvoľnené spoje, uvoľnené drevené prvky

1. Odporúčam uvoľnené drevené prvky pevne zabezpečiť so spojovacími prvkami proti pohybu.

Pružinová hojdačka




Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN EN 1176

Rok výroby : podľa certifikátu

Zistené nedostatky : žiadne

1. Technický stav zariadenia je v súlade s EN 1176

<p style="text-align: center;">Kolotoč</p>  <p>Certifikácia zariadení : bola zistená podľa EN EN 1176 Rok výroby : podľa certifikátu Zistené nedostatky : žiadne</p>	<p>1. Technický stav zariadenia je v súlade s EN 1176</p>
---	---

C. Dopadové plochy

Stav dopadových plôch: Dopadové plochy, priestor pádu, plocha nárazu je v súlade s STN EN 1177 a 1176.

Dopadové plochy musia byť v súlade s STN EN 1176-1 tabuľka 4:

Tabuľka 4 – Príklady bežne používaných materiálov, ktoré tlmia nárazy, hĺbka a zodpovedajúca kritická výška pádu

Materiál ^{a)}	Opis	Minimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
	mm	mm	mm
Trávnik/ornica			≤ 1 000 ^{d)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC (pozri EN 1177)		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály, vhodné pripravené na používanie na detských ihriskách.
^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (pozri 4.2.8.5.1).
^{c)} Nižšie bahenné alebo ľavé častice. Veľkosť zrn sa môže určiť použitím presievacej skúšky, ako sa uvádza v EN 933-1.
^{d)} Pozri poznámku 1 v 4.2.8.5.2.

D. Doplnky detských ihrísk

Iné: nevyžaduje sa



E. Záver.

Zhodnotenie celkovej úrovni bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení.

Úroveň bezpečnosti detského ihriska je dostatočná okrem zistených nedostatkov.

Termín nasledujúcej kontroly: v lehote do 1 roka, najneskôr však do **30.7.2020**

Miesto: Nižný Hrušov

Dátum: 9.8.2019

Ing. Peter Dvorčák

.....
Podpis oprávnenej osoby

Pečiatka oprávnenej osoby



O protokole a nedostatkoch bol(a) oboznámený(á):

PAYOL BEŇÁK

Meno priezvisko prevádzkovateľa(ky):

Dňa:

JÁN FENČÁK

.....
Meno, priezvisko a podpis majiteľa,
Prevádzkovateľa, alebo poverenej osoby