

Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení

(v zmysle STN EN 1176)

PROTOKOL

Detské ihrisko:	<i>Detské ihrisko – ZŠ Nižný Hrušov</i>
Adresa/lokalizácia:	<i>Ihrisko sa nachádza v areáli základnej školy</i>
Prevádzkovateľ:	<i>Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22</i>
Objednávateľ:	<i>Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22</i>
Dátum vykonania kontroly/obhliadky:	<i>3.8.2022</i>
Materiálne vybavenie:	<i>Zariadenia na kontrolu v zmysle STN EN 1176-1</i>
Kontrolu vykonal:	<i>Ing. Matúš Kažimír</i>
Číslo oprávnenia:	<i>010/30/21/PLZ/OPR</i>
Zoznam zariadení herných prvkov:	<i>1. Preliezka Guľa 2. Konštrukcia hojdačky 3. Kolotoč</i>

Hodnotenie dokumentácie detského ihriska

Prevádzkový poriadok:	<i>Počas kontroly sa na ihrisku nenachádzal</i>
Dokumentácia:	<i>Prevádzkovateľ dokumentáciu nevlastní</i>
Návody na používanie, údržbu a opravy:	<i>Sú súčasťou dokumentácie ihriska</i>
Informačné tabule – návody na používanie:	<i>Nenachádzali sa pri ihrisku</i>
Dokumentácia o vzniknutých úrazoch:	<i>Úrazy sa evidujú v dokumentácii školy</i>

A. Hodnotenie vykonávania predpísaných kontrol

Dátum poslednej ročnej kontroly:	<i>Prvá kontrola</i>
Vykonávanie bežných kontrol:	<i>Kontroly sa podľa vyjadrenia vykonávajú</i>
Vykonávanie prevádzkových kontrol:	<i>Kontroly sa podľa vyjadrenia vykonávajú</i>
Plán kontrol a plán správy a údržby:	<i>Prevádzkovateľ vypracuje plán správy a údržby</i>
Záznamy o vykonaní opráv:	<i>Prevádzkovateľ zabezpečí evidenciu opráv</i>

B. Technický stav detského ihriska

Stav oplotenia:	<i>Ihrisko sa nachádza v oplotenom areáli, prístup verejnosti je obmedzený</i>
Čistota povrchu (črepiny, fekálie....):	<i>Čistota povrchu ihriska je vyhovujúca</i>
Stav základov (stabilita zariadení):	<i>Základy sú pevné, stabilné</i>
Rozloženie (rozmiestnenie) zariadení:	<i>Jednotlivé zariadenia nezasahujú do voľného priestoru iných zariadení, čiže z pohľadu rozmiestnenia sú bezpečné</i>

Technický stav zariadení - zistené nedostatky a návrhy opatrení:



Detské ihrisko sa nachádza v oplotenom, udržiavanom areáli základnej školy v obci Nižný Hrušov. Povrch ihriska je rovinatý, trávnatý, trávnik tvorí aj dopadové plochy jednotlivých herných prvkov. K ihrisku odporúčam umiestniť prevádzkový poriadok.



1. Preliezka v tvare guľa

Výška pádu 190cm, rozteč medzi priečkami 42cm

Rok výroby: 1970-1980

Výrobný štítok, označenie: Nezistené

Certifikácia zariadenia: Podľa STN EN 1176 nezistená

Opotrebovanie zariadenia a povrchov: Úmerné veku a používaniu

Iné nedostatky: -

Návrhy opatrení: -

Odporúčania na zvýšenie bezpečnosti: *Odporúčam povrchovú úpravu kovovej konštrukcie a drevených sedadiel*



2. Konštrukcia hojdačky

Výška pádu 195cm, rozteč medzi priečkami 27cm

Rok výroby: *1970-1980*

Výrobný štítok, označenie: *nezistené*

Certifikácia zariadenia: *Podľa STN EN 1176 nezistená*

Opatrebovanie zariadenia a povrchov: *Úmerné veku a používaniu*

Iné nedostatky: *Chýbajúci záves na hojdačku*

Návrhy opatrení: *Doplnenie závesu*

Odporúčania na zvýšenie bezpečnosti: *Odporúčam povrchovú úpravu konštrukcie*





3. Kolotoč

Priemer kolotoča 210cm, výška sedadiel od zeme 68cm

Rok výroby: *1970-1980*

Výrobný štítok, označenie: *Nezistené*

Certifikácia zariadenia: *Podľa STN EN nezistená*

Opatrebovanie zariadenia a povrchov: *Úmerné veku a používaniu*

Iné nedostatky: *Prehnuté drevené časti sedadiel*

Návrhy opatrení: *Výmena prehnutého dreva za nové*

Odporúčania na zvýšenie bezpečnosti: *Nakoľko sa jedná o zariadenie s odstredivou silou, odporúčam dodržiavanie minimálnej odstupovej vzdialenosti 2m od kolotoča vo všetkých smeroch.*

Vždy dôsledne dodržiavať, aby počet, vek alebo hmotnosť hrajúcich sa detí neprekročili maximum stanovené alebo určené výrobcom hracích prvkov.

Obsah kontroly na zistenie technického stavu, zameraná najmä na: pevnosť zariadenia, konštrukčnú pevnosť prídavných zariadení, mechanické opotrebovanie pohyblivých častí (kĺby závesov hojdačiek, ložiská kolotoča), kontrolu drevených častí (mechanické opotrebovanie, triesky, hniloba), kontrolu kovových a iných častí (opotrebovanie, korózia), kontrola povrchovej úpravy zariadení, kontrola povrchu šmýkačiek, stav spojov a reťazí; a iné viditeľné poškodenie zariadenia vzniknuté opotrebovaním, poveternostnými podmienkami, resp. vandalizmom.

C. Dopadové plochy

Dopadové plochy: Trávnik - *vyhovujúce*

Dopadové plochy podľa STN EN 1176-1,

Materiál ^{a)}	Opis mm	Minimálna hĺbka ^{b)} mm	Kritická výška pádu mm
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{d)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC (pozri EN 1177)		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály vhodne pripravené na používanie na detských ihriskách
^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa pridá 100mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (pozri 4.2.8.5.1.)
^{c)} Nižaké bahenné alebo fľové častice. Veľkosť zŕn sa môže určiť použitím preosievacej skúšky, ako sa uvádza v EN 933-1
^{d)} Pozri poznámku 1 v 4.2.8.5.2.

D. Doplnky detských ihrísk

Lavičky: *Lavičky sa pri ihrisku nachádzajú*

Smetné koše: *Smetné koše sa pri ihrisku nachádzajú*

Iné: *Nevyžaduje sa*

E. Iné

Odstrániť zistené nedostatky. Taktiež zohľadniť odporúčania. Priebežne zabezpečovať čistotu a dopĺňať materiál dopadových plôch.

F. Záver

Zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení:

Zariadenie detského ihriska spĺňa požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, okrem zistených nedostatkov.

Termín následnej kontroly: *V lehote do jedného roka, najneskôr však do 2.8.2023*

Dátum: 3.8.2022

Podpis oprávnenej osoby:


.....
Ing. Matúš Kazimír

Pečiatka oprávnenej osoby:

O protokole a nedostatkoch bol(a) oboznámený(á):

JÁN FENCÁL STAROSTA

Meno a priezvisko prevádzkovateľa(ky):

Dňa: 18. 8. 2022

OBEC NIŽNÝ HRUŠOV
Námestie Jána Pavla II. č.520
094 22 Nižný Hrušov

.....
Meno, priezvisko a podpis majiteľa, prevádzkovateľa,
alebo poverenej osoby